

## 【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成25年2月28日

### いすゞ自動車（株）による自主改善の実施について

いすゞ自動車株式会社から、同社が交換修理用として販売した燃料供給ポンプ（サプライポンプ）において、不具合のあることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

#### 記

自主改善開始日	平成25年 3月 1日
不具合の内容	交換修理用として販売した燃料供給ポンプ（サプライポンプ）に接続するパイプのナット締結力が不足しているため、気密の確保が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとパイプ締結部から燃料が漏れるおそれがある。
改善の内容	全車両、当該パイプ締結ナットを増し締めする。なお、燃料漏れがある場合は、燃料供給ポンプ（燃料パイプを含む）を新品と交換する。
クレーム件数	2件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>販売先ならびに使用者にダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li><li>同社のホームページへ自主改善情報を掲載する。</li></ul>

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の製作期間	自主改善対象数
サプライポンプ	8-97306-044-8	平成18年8月～平成20年4月	29
—	—	合計	29個

備考：車両に装着して出荷したものについては、同日付けでリコールを行います。

#### 問い合わせ先

いすゞ自動車株式会社 お客様相談センター

TEL 0120-119-113