

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成25年3月11日

(株) ヨシオによる自主改善の実施について

株式会社ヨシオから、同社が製造した、車室内で使用する電気毛布について、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成25年3月11日
不具合の内容	車室内で使用する電気毛布において、ヒーター線の強度が不足している試作品を誤って出荷したものがあある。そのため、当該製品の使用を続けると、ヒーター線が断線し、最悪の場合、焼損するおそれがある。
改善の内容	電気毛布と温度調節器を良品と交換する。
クレーム件数	5件
事故の有無	一部焼損5件うち軽傷1件(火傷)
使用者に周知させるための措置	販売先又は使用者に直接訪問等で通知する。 同社ホームページへ掲載する。

対象の製品名	型式	自主改善対象製品の出荷期間	自主改善対象数
通電式電気掛け毛布 ぬくぬくブランケットEX	KD-EX1	平成22年12月18日～ 平成24年2月13日	340
		合計	340個

問い合わせ先

株式会社 ヨシオ

TEL 03-3888-4567

受付時間 午前9時から午後6時(土曜、日曜、祝日を除く)