

連絡先： 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL：03-5253-8111 内線 42354 アドレス： http://www.mlit.go.jp
--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年3月12日

リコール届出番号	外 - 1 9 1 4	リコール開始日	平成25年 3月 12日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ラッセル・マクドナルド・アンダーソン	製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（パワーステアリング制御システム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	速度感応式パワーステアリングシステムの回路短絡検知ソフトウェアが不適切なため、走行中に回路短絡の誤検知が発生し、パワーステアリングのアシスト量が高速走行用の低アシスト量に固定され、ステアリング操作が困難になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、回路短絡検知ソフトウェアを対策ソフトウェアに変更する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報、および国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-1914のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J12LA	「XJ Luxury」 「XJ Premium Luxury」	SAJKC12P3ALV00154～SAJKC16P4CLV37307 平成22年1月19日～平成24年7月2日	1,120	
	CBA-J12MA	「XJ Supersport」	SAJKC18R8AMV03442～SAJKC18RXCVMV35926 平成22年7月28日～平成24年6月15日	48	
	CBA-J24MA	「XJ Supersport LWB」	SAJKA26J1AMV00147～SAJKC28RXCVMV37391 平成22年2月3日～平成24年7月2日	77	
	(計3型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年1月19日～平成24年7月2日	1,245台	