

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 3月 26日

リコール届出番号	3123	リコール開始日	平成25年 3月 27日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	操縦装置 (逆かじ取補正用バルブ駆動配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイールクレーンの上部旋回体に設置してある逆かじ取補正用バルブ駆動配線を含むハーネスの保護管と近傍にある油圧ホースが接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、油圧ホースの微振動により、保護管内部の配線の被覆が損傷して他の配線と導通するおそれがあり、逆かじ取補正用バルブ駆動配線に当該不具合が発生した場合、ステアリング操作が逆になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、逆かじ取補正用バルブ駆動配線の配索を変更する。また、当該部配線に損傷がある場合は、配線の補修を同時に行う。		
不具合件数	1件	事故の有無	有(物損1件)
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・ 改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No. 3123」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	KR205	「カトウ KR-22H 型ラフター」	KR205-0051 ~ KR205-0282 平成8年9月11日～平成15年9月30日	231台	
カトウ	KR248	「カトウ KRM-25H 型ラフター」	KR248-0052 ~ KR248-3058 平成15年11月13日～平成20年7月22日	137台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成8年9月11日～平成20年7月22日	(計368台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。