

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年3月28日

リコール届出番号	3129	リコール開始日	平成25年3月28日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	原動機(電気配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンハーネスの配索が不適切な状態で組み付けられたため、使用過程でハーネスの一部が吸気マニホールドの取付けボルトに押し付けられるものがある。そのため、ハーネスが損傷し、そのまま使用を続けると、アイドル不良、警告灯点灯などが発生し、最悪の場合エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エンジンハーネスを点検し、配索が不適切であった場合は、適切な配索に修正する。また、当該エンジンハーネスのハーネステープ表面に擦れがある場合には、テープを巻き直し、芯線に損傷がある場合には、エンジンハーネスを新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 3129のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-GJ2	「インプレッサ」	GJ2-002400~GJ2-002782 平成24年 2月 9日~平成24年 3月22日	373	
	DBA-GJ3		GJ3-002176~GJ3-002487 平成24年 2月 4日~平成24年 3月22日	293	
	DBA-GJ6		GJ6-002143~GJ6-002572 平成24年 2月 4日~平成24年 3月22日	424	
	DBA-GJ7		GJ7-002762~GJ7-003773 平成24年 2月 4日~平成24年 3月23日	993	
	DBA-GP2		GP2-003210~GP2-004650 平成24年 2月 4日~平成24年 3月23日	1,416	
	DBA-GP3		GP3-002544~GP3-003217 平成24年 2月 4日~平成24年 3月23日	653	
	DBA-GP6		GP6-002495~GP6-003451 平成24年 2月 4日~平成24年 3月23日	948	
	DBA-GP7		GP7-004290~GP7-006170 平成24年 2月 4日~平成24年 3月23日	1,848	
	DBA-SHJ	「フォレスター」	SHJ-021396~SHJ-024379 平成24年 1月23日~平成24年 4月10日	2,970	

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
スバル	DBA-BMM	「レガシィ」	BMM-002001～BMM-002012 平成24年 4月16日～平成24年 7月30日	12	
	DBA-BRM		BRM-002001～BRM-002024 平成24年 4月16日～平成24年 7月30日	23	
	(計11型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年 1月23日～平成24年7月30日	(計9, 953台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。