

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年 3月28日

リコール届出番号	3131	リコール開始日	平成25年 3月29日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスの燃料タンクにおいて、燃料タンクの緩衝ラバーの形状が不適切なため、燃料タンクバンドを締め付けると、燃料タンクの端部に過大な応力が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両走行時の振動等により燃料タンクに亀裂が入り、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、緩衝ラバーと燃料タンクブラケットを対策品に交換するとともに、燃料タンクと燃料タンクバンドを新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3131のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	PJ-KV234L1	「日野ブルーリボンII」	KV234L1-7000526～KV234L1-7000530 平成19年 3月22日	5		
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000349～KV234N1-7000529 平成19年 2月 7日～平成19年 8月 8日	56		
	PDG-KV234L2		KV234L2-7000129～KV234L2-7000147 平成19年12月 6日～平成20年 3月 6日	18		
	PKG-KV234L2			KV234N2-7000116～KV234N2-7000494 平成19年12月28日～平成22年 1月20日		17
	PKG-KV234N2					
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年 2月 7日～平成22年 1月20日	(計96台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。