

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年 4月18日

リコール届出番号	3143	リコール開始日	平成25年 4月19日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	16段式変速機を搭載した大型トラックにおいて、変速機のアウトプットシャフトとフランジカップリングのスプラインの嵌合部にガタがあるため、加減速時にフランジカップリング締結ボルトのねじ部に過大な力がかかる。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損し、最悪の場合、プロペラシャフトが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フランジカップリングとリテーニングプレートを対策品と交換するとともに当該ボルトを新品に交換する。尚、フランジカップリングの供給に時間を要するため、暫定措置としてリテーニングプレートを対策品に交換するとともに当該ボルトを新品に交換し、後日フランジカップリングを対策品と交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3143のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KL-SH1FDGG	「日野スーパードルフィン」	SH1FDG-10016～SH1FDG-10526 平成12年 5月22日～平成14年12月 9日	83	
			SH1FDG-50019～SH1FDG-50339 平成15年 1月 9日～平成15年10月23日	51	
			国[01]002314 平成12年 6月12日	1	
			京[62]920京 平成12年10月10日	1	
			崎[96]724崎 平成13年 3月14日	1	
			石[56]849石 平成13年 4月25日	1	
			帯[14]84帯 平成14年 3月12日	1	
			釧[15]99釧 平成14年 5月16日	1	
			国[01]002418 平成15年 8月19日	1	
			宮[21]8290宮 平成15年 8月20日	1	
			国[01]035202 平成15年 9月13日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考		
日野	KL-SS1FJGA KL-SS1FJGA改	「日野 スーパートルフィン」	SS1FJG-10015～SS1FJG-10331 平成12年 6月27日～平成14年 7月15日	59			
			SS1FJG-50017～SS1FJG-50160 平成15年 1月10日～平成15年10月14日	29			
			国[01]020776 平成12年10月25日	1			
			茨[45]8157茨 平成12年12月26日	1			
			富[57]846富 平成13年 1月20日	1			
			宮[21]837宮 平成13年 1月23日	1			
			富[57]8136富 平成13年 5月 7日	1			
			国[01]025220 平成13年 7月16日	1			
			茨[45]8180茨 平成13年 7月20日	1			
			宮[21]7189宮 平成13年 9月11日	1			
			富[57]83富 平成13年11月 9日	1			
			茨[45]71160茨 平成13年12月18日	1			
			国[01]026120 平成14年 1月14日	1			
			国[01]002391 平成14年 3月18日	1			
			富[57]799富 平成14年 8月19日	1			
			富[57]794富 平成14年 8月29日	1			
			井[55]827井 平成15年 5月16日	1			
			KS-SS1EKJA KS-SS1EKJA改 PK-SS1EKJA PK-SS1EKJA改	「日野 プロフィア」		SS1EKJ-10017～SS1EKJ-10631 平成16年 6月 9日～平成18年 1月31日	193
						国[01]002219 平成16年10月 8日	1
						SS1EKX-10016～SS1EKX-10613 平成18年 2月 8日～平成19年10月24日	220
	(計 10 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年 5月22日～平成19年10月24日	(計 660 台)			

備考) 本件は、平成22年4月22日付け届出番号「2517」にてリコール届出したものであるが、新たな原因が判明したため、改善措置の内容を見直して再度届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。