

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 4 月 30 日

リコール届出番号	外-1911	リコール開始日	平成 25 年 5 月 1 日
届出者の氏名又は名称	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・アクティエンゲゼルシャフト ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 黒坂登志明 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位(部品名)	原動機(カムシャフト・コントローラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のカムシャフト・コントローラにおいて、カムギヤを固定しているボルトが過度に締め付けられたため損傷しており、カムギヤの固定が緩む可能性がある。そのため、異音や点火タイミングずれによるエンジン不調が発生したりエンジン警告灯が点灯する。そのままの状態で使用を続けてボルトが破断すると、その破片によってエンジンが損傷したり、カムギヤ固定が外れてエンジンストールが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、カムシャフト・コントローラを良品に交換する。ボルトの破断が発生している場合には、エンジン内部を点検し、必要な修理を行う。		
不具合件数	4 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ＊ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ＊ 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-1911 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-970M46	「パナメーラ」	WP0ZZZ97ZBL000074～WP0ZZZ97ZBL001319 平成 22 年 5 月 21 日～平成 22 年 7 月 13 日	72	
		「パナメーラ 4」	WP0ZZZ97ZBL000073～WP0ZZZ97ZBL001276 平成 22 年 5 月 21 日～平成 22 年 7 月 13 日	47	
	ABA-970M46A	「パナメーラ」	WP0ZZZ97ZBL001259～WP0ZZZ97ZBL001297 平成 22 年 7 月 2 日～平成 22 年 7 月 13 日	2	
		「パナメーラ 4」	WP0ZZZ97ZBL001274 平成 22 年 7 月 2 日	1	
	ABA-970M48A	「パナメーラ S」	WP0ZZZ97ZAL046356～WP0ZZZ97ZAL047120 平成 22 年 5 月 21 日～平成 22 年 7 月 2 日	13	
		「パナメーラ 4S」	WP0ZZZ97ZAL046088～WP0ZZZ97ZAL047146 平成 22 年 5 月 21 日～平成 22 年 7 月 13 日	38	
		「パナメーラ ターボ」	WP0ZZZ97ZAL083174～WP0ZZZ97ZAL083588 平成 22 年 5 月 21 日～平成 22 年 7 月 2 日	14	

	ABA-92AM48	「カイエン S」	WP1ZZZ92ZBLA41757～WP1ZZZ92ZBLA42045 平成 22 年 6 月 17 日～平成 22 年 7 月 2 日	85	
	ABA-92AM48A	「カイエン ターボ」	WP1ZZZ92ZBLA81028～WP1ZZZ92ZBLA81181 平成 22 年 5 月 22 日～平成 22 年 7 月 2 日	68	
	(計 5 型式)	(計 7 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 22 年 5 月 21 日～平成 22 年 7 月 13 日	(計 340 台)	