

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 5月8日

リコール届出番号	外-1925	リコール開始日	平成25年 5月8日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 大喜多 寛		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) http://www.audi.co.jp/		
不具合の部位(部品名)	自動変速機制御コンピュータ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	7速S トロニック型自動変速機を搭載した車両において、自動変速機制御コンピュータの基盤材質が不適切であるため、内部ショートが発生し電源用ヒューズが溶断するおそれがある。走行中に不具合が発生した場合、クラッチの締結が開放されることによって、車両の運行を維持するための駆動力が伝達されず惰性走行状態となり、車両停車後に再発進不能となる。なお、不具合が発生しても、車両を安全に停車させるための制動、操舵にかかわる機能は保持される。駐車中に不具合が発生した場合、エンジンを始動できない、または始動できても発進不能となる。		
改善措置の内容	全車両、自動変速機制御コンピュータを対策品と交換する。 なお、対策品の準備等に時間を要するため、全ての使用者に不具合の内容を通知して注意喚起を行い、準備が整い次第、再度入庫の通知をする。		
不具合件数	55件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話、および電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1925のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8PCAX	「A3 1.4TFSI」	WAUZZZ8P09A009417 ~ WAUZZZ8PXAA118102 平成20年 8月20日 ~ 平成22年 4月 5日	4,328	
	DBA-8PCAX		WAUZZZ8P0AA120022 ~ WAUZZZ8PXCA002644 平成22年 3月 8日 ~ 平成23年 11月16日	4,196	
	ABA-8PCDA	「A3 1.8T」	WAUZZZ8P09A031935 ~ WAUZZZ8PXCA002045 平成20年 10月 7日 ~ 平成23年 7月19日	1,548	
	DBA-8XCAX	「A1 1.4/90kw」	WAUZZZ8X0BB014522 ~ WAUZZZ8XXCB003092 平成22年 10月20日 ~ 平成23年 10月18日	3,680	
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年 8月20日 ~ 平成23年11月16日	計13,752台	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。