

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成25年5月23日

本田技研工業株式会社による後付け用品に関わる自主改善の実施について

本田技研工業株式会社から、後付け用品として販売したゴールドウイング専用リヤロアカウル（クロムメッキタイプ）を装着した車両において、変速段ごとの操作位置の識別表示に係る道路運送車両法の保安基準に抵触することが判明したため、以下のとおり自主改善を実施する旨の報告がありましたので、お知らせします。

自主改善開始日	平成25年5月24日
不具合の内容	後付け用品として販売したリヤロアカウル（クロムメッキタイプ）にシフトパターンラベルがないため、当該用品を装着すると道路運送車両の保安基準（変速段ごとの操作位置の識別表示）に抵触する。
改善の内容	当該リヤロアカウルにシフトパターンラベルを貼付する。
クレーム件数	0件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	・出荷先の販売店を通じ、ダイレクトメール又は電話等で通知する。 ・ホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の 販売期間	自主改善 対象数	備 考
リヤロアカウル (クロムメッキタイプ)	08F81-MCA-000C	平成23年11月15日 ～平成25年3月1日	50個	ホンダ ゴールドウイング用 (型式：EBL-SC68)
合計			50個	

問い合わせ先

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

電話番号：0120-086819