

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年5月30日

リコール届出番号	3159	リコール開始日	平成25年5月31日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（スタビリンカ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	空気バネ式緩衝装置を装着したトラックにおいて、後車軸と車枠を連結しているスタビリンカの強度が不足しているため、急旋回走行を繰り返すと、当該スタビリンカのアームに亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該アーム部が折損し、走行が不安定になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スタビリンカを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3159のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-FSD33T4	「フォワード」	FSD33T4-7000001～FSD33T4-7000002 平成14年10月16日～平成16年3月6日	2	
	KL-FSD34T4 PJ-FSD34T4		FSD34T4-7000002～FSD34T4-7000169 平成12年8月31日～平成19年6月16日	160	
	PDG-FTR34T2 LDG-FTR34T2 LKG-FTR34T2 QKG-FTR34T2		FTR34-7000118～FTR34-7004517 平成19年7月14日～平成24年9月27日	189	
	LKG-FTR90T2		FTR90-7000120～FTR90-7001803 平成22年8月25日～平成24年10月29日	32	
	(計8型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年8月31日～平成24年10月29日	(計383台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。