

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 6 月 4 日

リコール届出番号	3171	リコール開始日	平成 25 年 6 月 4 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	補助制動灯(ハイマウントストップランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テールゲートに固定するハイマウントストップランプに塗布したすべり剤の影響により、ハイマウントストップランプのツメ部に亀裂が発生する。そのままの状態で使用すると、ハイマウントストップランプがテールゲートの取付位置からずれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、テールゲートのハイマウントストップランプ取付部を清掃し、すべり剤塗布を廃止したハイマウントストップランプ対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話等で通知する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3171 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-B11W	「e K」	B11W-0000201～B11W-0002286 平成 25 年 5 月 17 日～平成 25 年 6 月 1 日	1,449 台	
ニッサン	DBA-B21W	「デイズ」	B21W-0000218～B21W-0001186 平成 25 年 4 月 25 日～平成 25 年 5 月 17 日	7 台	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 4 月 25 日～平成 25 年 6 月 1 日	(計 1,456 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。