

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日：平成25年 6月 6日

リコール届出番号	3164	リコール開始日	平成25年 6月 7日
届出者の氏名又は名称	トヨタテクノクラフト株式会社 問い合わせ先： 代表取締役社長 川瀬 正伸 品質統括部 品質保証室 TEL 045-540-2159		
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジンオイルクーラーホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サーキット走行向けにオイルクーラー等を架装した車両において、オイルホースを接続する継手の構造が不適切なため、オイルのにじみが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、継手よりオイル漏れを起こし、最悪の場合、エンジンが破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルクーラーホースおよび継手を対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3164のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ZN6	「86」	ZN6-022743～ZN6-028200 平成24年11月12日～平成25年3月25日	106	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年11月12日～平成25年3月25日	(計106台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。