

株式会社ワイズギアによる後付け部品に係る自主改善の実施について

株式会社ワイズギアから、後付け部品として販売した前部霧灯（パッシングランプセット）を装着した車両において、道路運送車両法の保安基準に抵触することが判明したため、以下のとおり自主改善を実施する旨の報告がありましたので、お知らせします。

|                |  |
|----------------|--|
| 自主改善開始日        | 平成25年6月18日   |
| 不具合の内容         | 後付け部品として販売した前部霧灯（パッシングランプセット）を平成18年1月1日以降に製作された車両に装着した場合において、すれ違い用前照灯点灯時に当該パッシングランプを点灯することができないことから、道路運送車両の保安基準に抵触する。  |
| 改善の内容          | 当該パッシングランプを装着した車両の製作年月日を確認し、平成18年1月1日以降に製作された車両に装着されたものは以下の対策を行う。<br>①点灯スイッチ付き電気配線（サブハーネス）を対策品と交換する。<br>②低容量バルブ（25w）に変更する。<br>③当該ランプ取付部のカラーを対策品に変更するとともに光軸調整を行う。 |
| クレーム件数         | 4件   |
| 事故の有無          | なし   |
| 使用者に周知させるための措置 | ・出荷先の販売店を通じてダイレクトメール又は直接電話等で通知する。<br>・ホームページに自主改善情報を掲載する。  |

| 対象の製品名      | 部品番号            | 自主改善対象製品の販売期間             | 自主改善対象数 | 備考   |
|-------------|-----------------|---------------------------|---------|--|
| パッシングランプセット | Q5K-YSK-016-X01 | 平成16年1月10日<br>～平成24年6月30日 | 1806個   | XVS400C ドラッグスタークラシック用<br>(EBL-VH01J, EBL-VH02J)<br>XVS1100A ドラッグスタークラシック用<br>(BC-VP13J)                        |
|             | Q5K-YSK-030-X01 | 平成15年6月1日<br>～平成24年6月30日  | 352個    | XV1600用（輸入車）<br>XV1700用（輸入車）   |
|             | 90793-66510     | 平成9年4月1日<br>～平成15年5月31日   | 1808個   | XVS400C ドラッグスタークラシック用<br>(EBL-VH01J, EBL-VH02J)<br>XVS1100A ドラッグスタークラシック用<br>(BC-VP13J)<br>XV1600/XV1700用（輸入車） |
| 合計          |                 |                           | 3966個   |  |

○問い合わせ先 株式会社ワイズギア パッシングランプ自主改善 専用お客様 相談窓口  
 電話番号 フリーダイヤル 0120-819-049  
 ホームページアドレス <http://www.vsgear.co.jp>