

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年6月13日

リコール届出番号	3172	リコール開始日	平成25年6月14日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	制動装置（負圧式ブレーキ倍力装置）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	負圧式ブレーキ倍力装置（マスタパワー）において、製造工程でのマスタパワーの管体加締め位置が不適切なため、ブレーキペダルを踏むとマスタパワー内の負圧を保持するシールがずれ、負圧が保持できなくなるものがある。そのため、ブレーキを踏んだ際に、運転者の予測より制動停止距離が伸びるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、マスタパワーの管体移動量を点検し、点検基準を外れるものはマスタパワーを良品と交換する。			
不具合件数	34件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3172のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ホンダ	DBA-GJ1	「エアウェイブ」	GJ1-1041810～GJ1-1046640 平成18年1月19日～平成18年3月2日	4,579		
			GJ1-1100001～GJ1-1116292 平成18年3月7日～平成18年11月15日	16,219		
	DBA-GJ2		GJ2-1007820～GJ2-1008646 平成18年1月19日～平成18年2月28日	823		
			GJ2-1100002～GJ2-1103692 平成18年3月7日～平成18年11月11日	3,671		
	DBA-GK1	「モビリオスパイク」	GK1-1203474～GK1-1218966 平成18年1月19日～平成18年11月16日	15,436		
	DBA-GK2		GK2-1200741～GK2-1204816 平成18年1月20日～平成18年11月16日	4,051		
	DBA-GB1		「モビリオ」	GB1-1600367～GB1-1601884 平成18年1月18日～平成18年11月10日		1,516
				GB1-1701305～GB1-1707772 平成18年1月18日～平成18年11月17日		6,450
				GB1-8300001～GB1-8300011 平成18年2月24日～平成18年9月13日		11
				GB1-8400001～GB1-8400090 平成18年1月19日～平成18年11月11日		89
DBA-GB2			GB2-1400292～GB2-1401611 平成18年1月18日～平成18年11月11日	1,315		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-GB2	「モビリオ」	GB2-8200002～GB2-8200030 平成18年2月1日～平成18年11月10日	29	
	CBA-BE1	「エディックス」	BE1-1100770～BE1-1103285 平成18年1月18日～平成18年11月3日	2,439	
	ABA-BE2		BE2-1100091～BE2-1100507 平成18年1月18日～平成18年10月28日	406	
	DBA-BE3		BE3-1100751～BE3-1103795 平成18年1月18日～平成18年11月6日	3,041	
	ABA-BE4		BE4-1100138～BE4-1100698 平成18年1月18日～平成18年10月26日	541	
	CBA-RN1		「ストリーム」	RN1-2100783～RN1-2105332 平成18年1月18日～平成18年6月6日	4,283
	ABA-RN2	RN1-8100001～RN1-8100014 平成18年1月30日～平成18年5月18日		14	
		RN2-2100107～RN2-2100748 平成18年1月18日～平成18年5月31日		639	
		RN2-8100001～RN2-8100004 平成18年2月23日～平成18年4月12日		4	
	CBA-RN3	RN3-2100219～RN3-2101206 平成18年1月18日～平成18年5月31日		984	
		RN3-8100001～RN3-8100005 平成18年1月30日～平成18年5月31日		5	
	ABA-RN4	RN4-2100059～RN4-2100428 平成18年1月18日～平成18年5月31日		366	
		RN4-8100001～RN4-8100003 平成18年5月11日～平成18年5月19日		3	
	CBA-RN5	RN5-2100003～RN5-2100696 平成18年1月19日～平成18年6月1日		691	
	ABA-DC5	「インテグラ」		DC5-2304734～DC5-2306519 平成18年1月19日～平成18年6月28日	1,776
	ABA-AP2	「S2000」	AP2-1000290～AP2-1001328 平成18年1月20日～平成18年11月17日	1,034	
	(計17型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年1月18日～平成18年11月17日	(計70,415台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。