

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 7月17日

リコール届出番号	3188	リコール開始日	平成25年 7月18日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト（巻取装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席用シートベルトにおいて、巻取装置内部のロック機構部の製造方法が不適切なため、圧入部が緩み、シートベルト脱着時に異音や引っ掛かりが発生するおそれがある。そのまま使用を続けると、最悪の場合、圧入部品が外れ、衝突時にシートベルトのロックが作動しなくなる。		
改善措置の内容	全車両、当該シートベルトを点検し、圧入部が緩んでいないものは、当該巻取装置の内部に緩み対策部品を取り付ける。圧入部が緩んでいるものは、当該シートベルトを良品に交換する。		
不具合件数	14件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3188のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HA25S	「アルト」	HA25S-852740～HA25S-877020 平成24年8月9日～平成25年2月22日	24,211	
			HA25S-897001～HA25S-904220 平成25年2月20日～平成25年4月16日	6,400	
	DBA-HA35S		HA35S-123235～HA35S-129968 平成24年8月9日～平成25年2月20日	6,657	
	HA35S-140010～HA35S-142704 平成25年2月20日～平成25年4月16日		2,694		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MH34S	「ワゴンR」	MH34S-100090～MH34S-184482 平成24年8月21日～平成25年3月30日	84,342	
			MH34S-700022～MH34S-729833 平成24年8月29日～平成25年3月30日	29,792	
			MH34S-900047～MH34S-921894 平成24年8月29日～平成25年4月4日	21,833	
	DBA-MK32S	「スペーシア」	MK32S-100087～MK32S-107908 平成25年2月26日～平成25年4月2日	7,787	
			MK32S-460061～MK32S-462636 平成25年2月27日～平成25年4月3日	2,569	
	DBA-MA15S	「ソリオ」	MA15S-205394～MA15S-219465 平成24年8月11日～平成25年4月10日	13,589	
			MA15S-500230～MA15S-500658 平成24年8月11日～平成25年4月10日	429	
			MA15S-653750～MA15S-658727 平成24年8月11日～平成25年4月10日	4,968	
			MA15S-800292～MA15S-800640 平成24年8月11日～平成25年4月10日	349	
	マツダ	DBA-HB25S	「キャロル」	HB25S-732389～HB25S-735546 平成24年8月9日～平成25年2月20日	3,114
HB25S-740001～HB25S-740731 平成25年2月20日～平成25年4月11日				730	
DBA-HB35S		「キャロル」	HB35S-100001～HB35S-100901 平成24年11月12日～平成25年1月31日	900	
			HB35S-102001～HB35S-102589 平成25年2月20日～平成25年4月3日	589	
DBA-MJ34S		「フレア」	MJ34S-100009～MJ34S-107479 平成24年10月1日～平成25年3月30日	7,468	
			MJ34S-700002～MJ34S-703528 平成24年10月1日～平成25年3月30日	3,527	
			MJ34S-900008～MJ34S-901359 平成24年10月1日～平成25年3月30日	1,352	
三菱	DBA-MB15S	「デリカD：2」	MB15S-202850～MB15S-208431 平成24年8月11日～平成25年4月3日	5,570	
			MB15S-500273～MB15S-500753 平成24年8月11日～平成25年4月2日	481	
	(計9型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年8月9日～平成25年4月16日	(計229,351台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。