連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL:03-5253-8111 (内線) 42354

アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 25年7月 23日

リコール届出番号	外-1954	リコー	ール開始日:平成 25年 7月 23日		
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 国久 (製作国: フランス共和国) (製作者名: オートモビル・シトロエン) (問い合せ先:0120-55-4106 シトロエンコール)				
不具合部位(部品名)	電気装置(ボディー電装品制御ユニット)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその 原因	ボディー電装品制御ユニットのソフトウェアが不適切なため、エンジンを 始動させようとした際に、ステアリングロック解除の信号を受けてもエン ジン始動に必要な信号を当該ユニットが発せず、エンジンが始動しないこ とがある。				
改善措置の内容	全車両、ボディー電装品制御ユニットのソフトウェアを書き換える。				
不具合件数	0 件	事故の有無	なし		
発見の動機	本国メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備 事業者に周知させるための措置	 ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1954のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番 号)の範囲及び輸入期間	リコール対 象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B85F02		439台		
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成24年7月9日~平成25年4月17日	439台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。