

平成25年7月25日

国土交通省自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室 大谷・小平
 電話 03-5253-8111 (内線 42-355)

(株) M-TECによるエキゾーストシステムの自主改善の実施について

株式会社M-TECから、後付け部品として出荷したエキゾーストシステムについて、以下のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

自主改善開始日	平成25年7月25日
不具合の内容	後付け部品のエキゾーストシステムにおいて、排気管開口部の位置が不適切なため、走行中の排出ガスの熱により後面右側の方向指示器が変形する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、方向指示器の機能を損なうおそれがある。
改善の内容	全車両、後面方向指示器ブラケット（対策品）を装着し、後面左右の方向指示器の取り付け位置を変更する。また、後面右側の方向指示器を点検し、排出ガスによる熱変形のみられるものは新品に交換する。
クレーム件数	10件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・該当エキゾーストシステムを出荷した販売店を通じ、直接訪問または電話にて通知する。 ・(株)M-TECのホームページに自主改善情報を掲載する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。

対象用品名	品番	販売期間	自主改善対象数	適用車種	備考
MUGEN SLIP-ON Exhaust System	OSK-ZX-KZZAYK01	平成24年8月1日 ～平成25年1月10日	66個	ホンダ CRF250L 型式:JBK-MD38	
	OSK-ZX-KZZYKD01	平成24年12月14日 ～平成25年5月30日	133個		Special Edition 用
合計			計 199 個		

問い合わせ先

株式会社 M-TEC

無限お客様コールセンター 0120-249-023 (フリーダイヤル)

ホームページアドレス <http://www.mugen-power.com/kaizen/>