

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年8月27日

リコール届出番号	3212	リコール開始日	平成25年8月28日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	乗降口（扉）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達カット装置（乗降口の扉を閉じた後でなければ走行装置に動力を伝達することができない構造）を備えた路線バスにおいて、後扉の開閉状態を検知するための電気回路が動力伝達カット装置用と扉挟み込み防止装置用とで分離しているため、後扉に小さな異物等が挟まった場合、扉挟み込み防止装置が作動可能な状態で戸開き知らせ灯が点灯したまま、動力伝達カット装置が解除することがある。そのため、その状態で発進すると、走行中に乗客が検知器（光電管）を遮った際に扉が開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後扉の開閉状態を検知する電気回路の配線を変更する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3212のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
いすゞ	PDG-LV234L2	「エルガ」	LV234L2-7000638～LV234L2-7001131 平成21年6月16日～平成22年8月4日	103		
	LDG-LV234L3 LKG-LV234L3 QDG-LV234L3 QKG-LV234L3 QPG-LV234L3 QQG-LV234L3		LV234L3-7000006～LV234L3-7000540 平成22年9月30日～平成25年5月17日	321		
	PDG-LV234N2		LV234N2-7000573～LV234N2-7000745 平成21年11月4日～平成22年7月26日	13		
	LDG-LV234N3 LKG-LV234N3 QDG-LV234N3 QKG-LV234N3 QPG-LV234N3 QQG-LV234N3		LV234N3-7000031～LV234N3-7000578 平成22年9月30日～平成25年5月21日	194		
	LDG-LV234Q3 QKG-LV234Q3 QPG-LV234Q3		LV234Q3-7000041～LV234Q3-7000122 平成23年8月6日～平成25年4月23日	14		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-LR234J2	「エルガミオ」	LR234J2-7000424～LR234J2-7001357 平成21年5月22日～平成24年5月28日	138	
	SDG-LR290J1 SKG-LR290J1		LR290J1-7000046～LR290J1-7000560 平成23年12月12日～平成25年5月27日	321	
	(計20型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年5月22日～平成25年5月27日	(計1,104台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。