

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年 8月27日

リコール届出番号	3213	リコール開始日	平成25年 8月28日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	乗降口(扉)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達カット装置(乗降口の扉を閉じた後でなければ走行装置に動力を伝達することができない構造)を備えた路線バスにおいて、後扉の開閉状態を検知するための電気回路が動力伝達カット装置用と扉挟み込み防止装置用とで分離しているため、後扉に小さな異物等が挟まった場合、扉挟み込み防止装置が作動可能な状態で戸開き知らせ灯が点灯したまま、動力伝達カット装置が解除することがある。そのため、その状態で発進すると、走行中に乗客が検知器(光電管)を遮った際に扉が開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後扉の開閉状態を検知する電気回路の配線を変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3213のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PDG-KV234L2	「日野 ブルーリボンII」	KV234L2-7000434～KV234L2-7000527 平成21年12月10日～平成22年 7月14日	8	
	LKG-KV234L3 QDG-KV234L3 QKG-KV234L3 QPG-KV234L3		KV234L3-7000006～KV234L3-7000314 平成23年 1月12日～平成25年 5月23日	184	
	PDG-KV234N2		KV234N2-7000339～KV234N2-7000642 平成21年 4月16日～平成22年 6月23日	70	
	LDG-KV234N3 LKG-KV234N3 LKG-KV234N3 QDG-KV234N3 QKG-KV234N3 QKG-KV234N3 QPG-KV234N3		KV234N3-7000023～KV234N3-7000474 平成22年11月12日～平成25年 6月 6日	219	
	PDG-KV234Q2		KV234Q2-7000166 平成22年 2月 1日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考			
日野	LKG-KV234Q3 QDG-KV234Q3 QKG-KV234Q3 QKG-KV234Q3 QPG-KV234Q3 QPG-KV234Q3	「日野 ブルーリボンⅡ」	KV234Q3-7000037～KV234Q3-7000140 平成23年 7月12日～平成25年 6月 6日	34				
	PDG-KR234J2					「日野 レインボーⅡ」	KR234J2-7000418～KR234J2-7000966 平成21年 7月28日～平成23年 8月 9日	97
	SDG-KR290J1 SDG-KR290J1改 SKG-KR290J1 SKG-KR290J1改						KR290J1-7000001～KR290J1-7000328 平成23年12月19日～平成25年 5月31日	214
	(計 25 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年 4月16日～平成25年 6月 6日	(計 827 台)				

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。