

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年 9月 5日

|                                  |   |         |             |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号                         | 3220  | リコール開始日 | 平成25年 9月 6日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | 日野自動車株式会社<br>代表取締役社長 市橋 保彦<br>問い合わせ先:お客様相談窓口<br>TEL 0120-106558   |         |             |
| 不具合の部位(部品名)                      | 動力伝達装置(リターンスプリング)   |         |             |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 路線バスの自動変速機において、変速ギヤ位置を制御しているバルブボデーのシフトバルブのリターンスプリングの強度が不足しており、そのままの状態で使用続けると、当該スプリングが折損するものがある。このため、ギヤ段の変更に支障を生じ、最悪の場合、ギヤ段がニュートラルに固定されて発進できなくなるおそれがある。                              |         |             |
| 改善措置の内容                          | 全車両、当該リターンスプリングを対策品に交換する。   |         |             |
| 不具合件数                            | 9件  | 事故の有無   | なし          |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。   |         |             |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3220のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |             |

| 車名 | 型式  | 通称名          | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                                      | リコール対象車の台数                           | 備考 |           |  |
|----|---|--------------|--|--------------------------------------|----|-----------|--|
| 日野 | PJ-KV234L1  | 「日野ブルーリボンII」 | KV234L1-7000167～KV234L1-7000322<br>平成17年9月7日～平成18年 6月19日   | 5                                    |    |           |  |
|    | PDG-KV234L2<br>PDG-KV234L2改   |              | KV234L2-7000129～KV234L2-7000531<br>平成19年12月12日～平成22年7月30日  | 14                                   |    |           |  |
|    | LKG-KV234L3<br>QDG-KV234L3<br>QKG-KV234L3                                 |              | KV234L3-7000006～KV234L3-7000252<br>平成23年1月12日～平成24年10月18日  | 45                                   |    |           |  |
|    | PJ-KV234N1  |              | KV234N1-7000024～KV234N1-7000433<br>平成17年10月27日～平成19年 2月21日 | 3                                    |    |           |  |
|    | PDG-KV234N2<br>PDG-KV234N2改   |              | KV234N2-7000027～KV234N2-7000663<br>平成19年11月9日～平成22年 7月30日  | 144                                  |    |           |  |
|    | LDG-KV234N3<br>LKG-KV234N3<br>LKG-KV234N3改<br>QKG-KV234N3<br>QKG-KV234N3改 |              | KV234N3-7000023～KV234N3-7000321<br>平成22年11月12日～平成24年11月9日  | 79                                   |    |           |  |
|    | PDG-KV234Q2<br>PDG-KV234Q2改   |              | KV234Q2-7000019～KV234Q2-7000174<br>平成19年11月15日～平成22年2月12日  | 15                                   |    |           |  |
|    | LKG-KV234Q3<br>QKG-KV234Q3  |              | KV234Q3-7000031～KV234Q3-7000105<br>平成23年5月10日～平成24年10月18日  | 10                                   |    |           |  |
|    | (計 18 型式)   |              | (計 1 車種)   | (製作期間の全体の範囲)<br>平成17年9月7日～平成24年11月9日 |    | (計 315 台) |  |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。