

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL：03-5253-8111  
内線：42354  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 9 月 4 日

リコール届出番号	3209	リコール開始日	平成 25 年 9 月 5 日
届出者の氏名又は名称	範多機械株式会社 代表取締役社長 大月 由高 問合せ先：品質保証部 06-6475-9946		
不適合の部位（部品名）	燃料フィルタ		
基準不適合状態があると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アスファルト・フィニッシャのエンジンに取り付けている燃料フィルタにおいて、使用過程に発生する振動や熱等の影響で、燃料フィルタの上側にある燃料配管継手の圧入適合部強度が低下する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配管継手が抜けて燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料フィルタを対策品に交換する。		
不具合件数	35件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 使用者:全使用者を把握している為直接電話、訪問等で周知する。</li><li>・ 自動車分解整備業者:全使用者を把握しているので周知の為の措置はとらない。</li><li>・ 改善実施済車には、操作パネル側面に、No.3209 のステッカを貼る。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
HANTA	SB-F40W2	「F45W」	F40W2-50002～ F40W2-50390 平成18年5月1日 ～平成21年10月15日	325台	
	KDN-F45W3	「F45W3」	F45W3-50394～ F45W3-50855 平成21年7月14日 ～平成25年5月25日	131台	
住友	KDN-A45WB	「HA45W-7」	F45W3-50391～ F45W3-50858 平成21年7月14日 ～平成25年5月25日	298台	
	3型式	3車種	(製作期間の全体の範囲) 平成18年5月1日～ 平成25年5月25日	(計754台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。