

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年9月12日

リコール届出番号	3226	リコール開始日	平成25年9月13日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	制動装置（前輪用ブレーキケーブル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪ブレーキにおいて、ケーブルエンドへのインナワイヤ鑄込み位置が不適切なため、坂道などの駐停車時に使用するパーキングレバーの操作を繰り返すとうと、ケーブルエンドが破損し、前輪ブレーキが利かなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前輪用ブレーキケーブルを良品と交換する。なお、改善措置用品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、全車両のブレーキケーブルの遊び量を指定値に調整するとともに、ケーブルエンドを点検し、損傷のあるものはブレーキケーブルを良品と交換する。また、ブレーキケーブルの製造ロット番号を確認し、該当するものはブレーキケーブルを良品と交換する。			
不具合件数	4件	事故の有無	物損2件	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近にNo.3226のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	EBJ-JA07	「スーパーカブ [®] 110PRO」	JA07-3000006～JA07-3008181 平成21年9月29日～平成24年6月25日	8,176	
		「スーパーカブ [®] 110MD」	JA07-3080009～JA07-3112880 平成21年9月28日～平成23年11月9日	32,872	郵政専用車両
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年9月28日～平成24年6月25日	(計41,048台)	

(備考)

本届出は、平成23年5月17日付け届出番号「2747」のリコール届出において、改善措置部品に不具合があったため、再度対策を行うものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。