

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成25年9月18日

ハーレーダビッドソンジャパン株式会社による自主改善の実施について

ハーレーダビッドソンジャパン株式会社から、同社が販売したヒートッドジャケットライナーにおいて、不具合のあることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成25年9月18日
不具合の内容	ヒートッドジャケットライナーにおいて、腰部分で配線が重なっているため、当該部分が発熱し、最悪の場合、ライダーが火傷を負う可能性がある。
改善の内容	製造番号または原産国を確認し、該当する場合は良品と交換する。
クレーム件数	1件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・ ハーレーダビッドソン ジャパン(株)のインターネットホームページに掲載・ 店頭でポスターを掲示・ バイク情報誌に掲載・ ハーレーオーナーズクラブの会報誌に掲載・ ダイレクトメールの発送

対象の部品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数
ヒートッドジャケットライナー	98324-09VM	平成22年7月 ～平成24年2月	714個
合 計			714個

問い合わせ先

ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社 カスタマーサービス

TEL 0800-080-8080