

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年9月19日

リコール届出番号	外-1964	リコール開始日	平成25年9月20日	
届出者の氏名又は名称	HONDA CANADA INC. 社長 ジェリー チェンキン		製作国	：カナダ
			製作者名	：HONDA CANADA INC.
			問い合わせ先	：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010
不具合の部位（部品名）	エアバッグ			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、電気ノイズに対する耐力が不足したものがある。そのため、車両の電装部品から発生するノイズにより、使用過程で当該ユニット内のICチップが損傷し、最悪の場合、走行中にエアバッグが展開するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットにノイズフィルタを追加する。			
不具合件数	1件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1964のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ カナダ	UA-YD1	「MDX」	YD1-1000026～YD1-1001065 平成15年2月27日～平成15年11月24日	1,017	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年2月27日～平成15年11月24日	(計1,017台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。