

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年9月24日

リコール届出番号	3230	リコール開始日	平成25年9月25日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役 ヨアキム・ローゼンバーク		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（終減速機用フランジ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低床式後2軸駆動の大型トラックの後前軸側終減速機において、前側フランジのスプライン部の遊びが大きいため、当該フランジとスプラインシャフトを固定する締結用ボルトに過大な入力が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損し、最悪の場合、当該フランジと接続されているプロペラシャフトが脱落し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フランジを対策品と交換するとともに、締結用ボルト、ワッシャ及びスペーサを新品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3230のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KL-CG27G	「ビッグサム」	CG27G-30001～CG27G-30015 平成14年9月20日～平成17年2月8日	15	
	KL-CX27G		CX27G-30002～CX27G-30035 平成15年7月9日～平成17年4月19日	34	
	ADG-CG2YA	「クオン」	CG2YA-00001～CG2YA-00021 平成16年12月8日～平成18年8月31日	21	
			CG2YA-20001～CG2YA-30025 平成18年10月31日～平成22年7月12日	42	
	ADG-CG2ZA		CG2ZA-00004～CG2ZA-00065 平成16年12月9日～平成18年9月16日	62	
			CG2ZA-20001～CG2ZA-30043 平成18年10月6日～平成22年7月8日	75	
	ADG-CX2YA		CX2YA-00001～CX2YA-00013 平成16年12月10日～平成18年9月15日	13	
CX2YA-20001～CX2YA-30013 平成18年12月21日～平成22年7月16日			19		
UD トラックス	LKG-CG5ZL		「クオン」	CG5ZL-00101～CG5ZL-00162 平成22年7月13日～平成23年9月12日	45
	LKG-CG5ZA	CG5ZA-00207～CG5ZA-01273 平成22年8月17日～平成23年9月21日		16	
	LKG-CG5ZE	CG5ZE-00212 平成23年7月6日		1	
	(計 8型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年9月20日～平成23年9月21日	(計 343台)	

備考：本届出は、平成23年12月8日付け「リコール届出番号2867」並びに平成24年10月18日付け「リコール届出番号3042」にてリコール届出を行ったものであるが、調査の結果、新たに対象となる車両が確認されたため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。