

連絡先: 国土交通省 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号: 03-5253-8111 内線: 42354
 国土交通省 ホームページアドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成25年10月17日

リコール届出番号	3242	リコール開始日	平成25年10月17日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 辻本 雄一	問合せ先: 株式会社日立建機カミーノ 品質保証センタ Tel : 0237-48-2640	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(減速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロード・ローラの減速機のプラネタリキャリアにおいて、プラネタリギアを固定するプラネタリピンの抜け止めを担うスプリングピンの固定用穴が加工不良のため、走行中にスプリングピンが抜け出すおそれがある。そのままの状態で使用を続けると、プラネタリピンがプラネタリキャリアから抜け出し、プラネタリギアの位置がずれ、他の歯車との噛み合わせが悪化して損傷し、最悪の場合、車輪がロックして走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プラネタリキャリア一式を正規品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 直接電話又はダイレクトメール等により通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者を把握しており周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、ステッカー(No.3242)をダッシュボード左側面に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	-	「CC135C-3A」	HCM8UL00C00032195~HCM8UL00A00032238 平成20年1月30日~平成20年6月26日	38台	
住友	-	「HW30VWH-2」	W03B2-2210~W03B2-2239 平成20年3月19日~平成20年6月27日	4台	
日立	-	「CC150C-3A」	HCM8UM00J00032225~HCM8UM00V00032292 平成20年2月19日~平成20年7月11日	52台	
住友	-	「HW41VWH-2」	W04B2-2229~W04B2-2278 平成20年2月18日~平成20年6月11日	6台	
日立	SB-CP210	「CP210」	210-2531~210-2574 平成20年1月25日~平成20年6月5日	37台	
住友	SB-21A0	「HN210WHH」	210-2550~210-2571 平成20年4月2日~平成20年6月4日	5台	
日立	SC-CP215	「CP215」	215-2169~215-2178 平成20年1月17日~平成20年6月17日	8台	
住友	SC-21B0	「HN215WHH」	215-2175~215-2176 平成20年4月9日~平成20年6月6日	2台	
日立	KDP-CP220	「CP220-3」	220-0101~220-0113 平成20年3月31日~平成20年9月24日	6台	
	(計6型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月17日~平成20年9月24日	(計158台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。