




不具合箇所説明図



不具合発生箇所

不具合品確認方法



シフトノブ

シフトノブを回し、シフトレバーの色を確認する

対象の製品名	部品番号	部品名称	シフトレバーの色
大・中型トラック 大・中型バス用 チェンジレバー	MC849647	チェンジレバーユニット ASSY (路線系 5 速)	
	MC849648	チェンジレバーユニット ASSY (路線系 6 速)	
	MC854237	チェンジレバーユニット (路線系 5 速)	
	MC854238	チェンジレバーユニット (路線系 6 速)	
	MC854274	レバー (単品)	
	MC854317	リペアキット (路線系/5 速)	
	MC858882	チェンジレバーユニット ASSY (観光系 6 速)	
	MC858884	チェンジレバーユニット (観光系 6 速)	

交換修理用のチェンジレバーを装着した大・中型トラック・バスにおいて、チェンジレバーの製造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、チェンジレバーが折損するおそれがある。

改善の内容

全車両、チェンジレバーを良品と交換する。