

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成25年11月8日

改善対策届出番号	442	改善対策開始日	平成25年11月8日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 代表取締役社長 藤岡 純 問い合わせ先：品質保証部 プロダクトサポート室 TEL：082-943-5284		
不具合の部位 (部品名)	シートベルト		
不具合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因	シートベルトとシートフレーム取付部の構造が不適切であるため、取付ボルトが正しく取付けられていない。そのため、そのままの状態で使用を続けると、取付ボルトが緩み、最悪の場合取付ボルト及びシートベルトが外れるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、シートベルトとシートフレーム取付部との間にスペーサを追加する。 また全車両、シートベルトを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び 自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の シリアル番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の 台数	備考
コベルコ	EDR-YE04	「SK125W」	YE04-03002～YE04-03292 平成18年5月19日～平成25年8月29日	248	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年5月19日～平成25年8月29日	(計248台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。