

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 11 月 8 日

リコール届出番号	3247	リコール開始日	平成 25 年 11 月 8 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	すれ違い用前照灯		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	すれ違い用前照灯のアース回路の一部であるバルブ固定用サポーターズプリングが不適切なため、コネクター組み付けのばらつきや点灯熱による経年劣化により接点圧が不十分となり、振動等によりアース回路接点部でスパークが発生し接点部が発熱する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、サポーターズプリングが熱変形し、最悪の場合、すれ違い用前照灯が不灯となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リフレクターのバルブ固定部を点検し、損傷が認められる場合は、前照灯一式をアースプレートを追加した対策品に交換する。バルブ固定部に損傷が無い場合は、アースプレート、および端子カバーを追加し、コネクター、およびサポーターズプリングを交換する。 また、アースプレート追加に伴い、取扱説明書の前照灯に関する箇所に改訂シールを貼付する。		
不具合件数	166 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3247 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	UA-Z25A	「コルト」	Z25A-0000101～Z25A-0107313 平成 14 年 10 月 30 日～平成 16 年 2 月 25 日	53,088 台	
	UA-Z26A		Z26A-0000102～Z26A-0101123 平成 15 年 1 月 14 日～平成 15 年 12 月 4 日	8,275 台	
	UA-Z27A		Z27A-0000106～Z27A-0100617 平成 14 年 10 月 30 日～平成 15 年 12 月 5 日	10,411 台	
	UA-Z28A		Z28A-0000101～Z28A-0100277 平成 15 年 1 月 14 日～平成 15 年 12 月 4 日	2,425 台	
	(計 4 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 14 年 10 月 30 日～平成 16 年 2 月 25 日	(計 74,199 台)	

本届出は、平成 17 年 4 月 12 日付け届出番号「1401 ②すれ違い用前照灯」にてリコール届出を行ったものであるが、継続原因調査の結果、届出番号「1401 ②すれ違い用前照灯」と異なる要因で固定用サポーターズプリングが変形し、接触不良となることを確認したため、対象車両を追加し、再度届出を行うものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。