

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年11月14日

|                                  |   |         |             |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号                         | 3262  | リコール開始日 | 平成25年11月15日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | スズキ株式会社<br>代表取締役 鈴木 修<br>問い合わせ先：お客様相談室<br>TEL 0120-402-253  |         |             |
| 不具合の部位（部品名）                      | 動力伝達装置（ボルト）   |         |             |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 無段変速機（CVT）仕様車及び自動変速機（AT）仕様車において、ドライブプレートとトルクコンバータを締結するボルトの締付力が不足しているため、当該ボルトが緩み、脱落することがある。そのため、異音が発生し、最悪の場合、脱落したボルトがドライブプレートとシリンダブロックの間に噛み込み、エンストして再始動できなくなるおそれがある。           |         |             |
| 改善措置の内容                          | 全車両、当該ボルトの締付トルクを点検し、緩みがあるものは正規トルクで締め付ける。また、当該ボルトが脱落しているものは、新品のボルトに交換し、正規トルクで締め付ける。  |         |             |
| 不具合件数                            | 22件   | 事故の有無   | 無           |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。   |         |             |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3262のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |             |

| 車名  | 型式        | 通称名    | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間                      | リコール対象車の台数 | 備考     |
|-----|-----------|--------|--|------------|--------|
| スズキ | DBA-ZC72S | 「スイフト」 | ZC72S-217090～ZC72S-219846<br>平成24年12月26日～平成25年2月6日 | 2,582      | CVT仕様車 |
|     | DBA-ZD72S |        | ZD72S-201977～ZD72S-202247<br>平成24年12月26日～平成25年2月5日 | 271        |        |
|     | CBA-ZC32S |        | ZC32S-110233～ZC32S-110923<br>平成24年12月26日～平成25年2月6日 | 306        |        |

| 車名  | 型式        | 通称名     | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間                       | リコール対象車の台数 | 備考         |
|-----|-----------|---------|---|------------|------------|
| スズキ | DBA-YA11S | 「S X 4」 | YA11S-400447～YA11S-400487<br>平成24年12月27日～平成25年2月5日  | 41         | AT<br>仕様車  |
|     | DBA-YB11S |         | YB11S-400232～YB11S-400261<br>平成24年12月26日～平成25年2月4日  | 30         |            |
|     | DBA-YC11S |         | YC11S-400098～YC11S-400104<br>平成24年12月28日～平成25年2月4日  | 7          |            |
|     | CBA-RE91S | 「キザシ」   | RE91S-110755～RE91S-110815<br>平成24年12月26日～平成25年2月5日  | 59         | CVT<br>仕様車 |
|     | CBA-RF91S |         | RF91S-110227～RF91S-110231<br>平成24年12月27日～平成25年1月15日 | 5          |            |
|     | (計8型式)    | (計3車種)  | (製作期間の全体の範囲)<br>平成24年12月26日～平成25年2月6日               | (計3,301台)  |            |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。