




改善箇所説明図



スロットルペダルアッセンブリ



再利用
(スロットルペダル)



基準不適合発生箇所 (スロットルレバー) (足元スカッフプレート)

スロットルペダルレバーの材質が不適切なため、繰り返し操作することでスロットルペダルレバーが破損して脱落するおそれがある。スロットルペダルレバーが脱落すると、スロットルペダルを踏み込めず、加速できなくなる。また、左ハンドル車については、取付位置のずれにより足元スカッフプレートがスロットルペダルレバーと接触するものがあるため、スロットルペダルレバーがより破損しやすくなるおそれがある。

改善の内容： スロットルペダルアッセンブリを良品と交換する。また、左ハンドル車については、スロットルペダルを点検し、必要に応じて足元スカッフプレートの取付位置を調整する。

注： は交換部品を示す。