

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成25年11月28日

日産自動車株式会社による自主改善の実施について

日産自動車株式会社から、同社が販売したF24型車、E25型車の補修用エアコンコンプレッサにおいて、不具合品が混入したことが判明したため、以下のとおり自主改善を実施する旨の報告がありましたので、お知らせします。

自主改善開始日	平成25年11月29日
不具合の内容	エアコンコンプレッサにおいて、プーリ部のアーマチュア（エアコンコンプレッサとプーリを断続する円盤）を成形する際の型が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、使用過程で当該アーマチュアが脱落してエアコンが効かなくなり、最悪の場合、当該アーマチュアが路上に落下するおそれがある。
改善の内容	全車両、当該エアコンコンプレッサを良品と交換する。
クレーム件数	0件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	・出荷先および使用者に直接訪問等で通知する。 ・弊社ホームページに掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善の対象数	搭載適用車種
エアコンコンプレッサ	GR92FMA00D01	平成25年5月16日 ～ 平成25年9月5日	2個	F24型アトラス
	GR92FVX10001 GR92FVZ00B01		16個	E25型キャラバン
マグネットクラッチ	92660-VX100		5個	
		合計	計 23 個	

(備考) 車台番号が特定できた車両、および、生産時に装着して出荷した車両については、同日付でリコール届出を実施します。

問い合わせ先

日産自動車株式会社 お客様相談室
TEL 0120-315-232