

平成25年11月28日

UDトラックス株式会社による自主改善の実施について

UDトラックス株式会社から、補修用部品として同社が販売したハンドコントロールバルブにおいて、不具合があることが判明したため、以下のとおり自主改善を実施する旨の報告がありましたので、お知らせします。

自主改善開始日	平成25年11月29日
不具合の内容	大・中型トラック、バスにおいて、駐車ブレーキのハンドコントロールバルブ内ピストンの構造が不適切なため、使用過程における圧縮空気中に含まれる水分によってピストンの全長が増大し、排気バルブの開度が小さくなる場合がある。そのため、駐車ブレーキチャンバーからの排気が遅くなり、駐車ブレーキに作動遅れが生じ、そのままの状態で使用を続けると、駐車ブレーキの制動力が低下し、最悪の場合、車両が動き出すおそれがある。
改善の内容	当該ハンドコントロールバルブを対策品と交換する。
クレーム件数	15件
事故の有無	3件
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出荷先の販売店及び整備業者を通じて、ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・弊社インターネットホームページ及び日整連発行の機関誌に自主改善の情報を掲載する。</li> </ul>

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の販売期間	自主改善対象数	備考
ハンドコントロールバルブ	45201 NA00C	平成20年11月26日～平成24年6月1日	11個	KC-CW53CVH, KL-CD48L, KL-CD55E, KL-CV48E, KL-CW55XHUD, KL-CW55YNH, PB-MK36A, ADG-CG4ZA
	45201 NA00D	平成22年7月27日～平成25年7月18日	10個	KC-CD53CVH, KC-CW53BNH, KK-MK25A, KL-CW55A, ADG-CG4ZE, ADG-CW4XL, ADG-GK4XAB, PKG-CG4ZE
	45220 NA00A	平成21年7月1日～平成22年12月21日	24個	KK-RM252GAN, KL-JP252NAN, KL-UA452KAN, KL-UA452MAN, PB-RM360GAN, PK-JP360NAN, PKG-RA274KAN, PKG-RA274MAN
合計			計 45 個	

備考:当該ハンドコントロールバルブを装着した車両については、同日付けでリコール届出済みです。

問い合わせ先

UDトラックス株式会社 お客様相談室  
TEL 0120-67-2301