

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 25 年 12 月 17 日

リコール届出番号	3271	リコール開始日	平成 25 年 12 月 18 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	乗車装置 (運転者席座席ベルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスの運転者席において、座席ベルトの巻取り器を格納するカバーのスリット端部の加工が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、座席ベルトが当該スリット端部に引っ掛かり、損傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席座席ベルトのカバーを点検し、不良品と認められたものは良品のカバーに交換する。また、当該座席ベルトに損傷が認められたものは、新品に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 3271 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	BKG-MS96JP	「ふそう エアロース」	MS96JP-20161～MS96JP-20689 平成 19 年 11 月 21 日～平成 20 年 9 月 16 日	129	
ニッサン ディーゼル	BKG-AS96JP	「スペースアロー A」	AS96JP-20008～AS96JP-20020 平成 20 年 2 月 21 日～平成 20 年 7 月 10 日	6	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 11 月 21 日～平成 20 年 9 月 16 日	(計 135 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。