

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL. 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成25年12月25日

リコール届出番号	3276	リコール開始日	平成25年12月25日		
届出者の氏名または名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 06-6376-6347</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 06-6376-6347
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 06-6376-6347					
不具合の部位(部品名)	原動機(燃料噴射装置)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの燃料噴射ポンプにおいて、デリベリホルダ内部のデリベリガイドの熱処理が不適切なため、シール部に初期亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該初期亀裂が進展し燃料漏れが発生するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、良品のデリベリガイドを組込んだデリベリ仕組みと交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	なし		
発見の動機	他社からの情報による				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席近傍に貼付されているリアルナンバーラベルの横に No. 3276 のステッカーを貼付する。</li> </ul>				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
----	----	-----	-------------------------------	------------	----

ヤンマー	EDM-30K	「CT226」	30K-00506 平成23年12月14日	1	
		「CT230」	30K-10564~30K-10566 平成23年12月9日~平成23年12月26日	3	
	EDM-45K	「CT401」	45K-050134 平成23年12月8日	1	
	-	「EG220」	24J-003294~24J-003333 平成23年12月7日~平成24年1月12日	26	
		「EG222」	24J-023440~24J-023472 平成23年12月7日~平成23年12月27日	32	
		「EG224」	24J-034428~24J-034479 平成23年12月8日~平成23年12月28日	48	
		「EG224X」	24J-042416~24J-042481 平成23年12月7日~平成23年12月28日	59	
	EDM-30J	「EG227」	30J-072225~30J-072238 平成23年12月7日~平成23年12月27日	14	
		「EG227X」	30J-082246~30J-082273 平成23年12月8日~平成23年12月26日	28	
		「EG230」	30J-010897~30J-010903 平成23年12月8日~平成23年12月22日	7	
		「EG230X」	30J-091381~30J-091396 平成23年12月7日~平成23年12月26日	16	

ヤママー	EDM-34L	「EG326Y」	34L-090594～34L-090596 平成23年12月8日～平成24年1月5日	3	
		「EG328Y」	34L-080497～34L-080502 平成23年12月9日～平成23年12月26日	6	
			34L-800137～34L-800141 平成23年12月7日～平成23年12月20日	5	
	EDM-34L	「EG330Y」	34L-071306～34L-071326 平成23年12月7日～平成24年1月5日	20	
		「EG334Y」	34L-061205～34L-061232 平成23年12月8日～平成23年12月22日	27	
			34L-600210～34L-600254 平成23年12月6日～平成23年12月22日	41	
	EDM-45L	「EG437Y」	45L-050818 平成23年12月9日	1	
			45L-500143～45L-500149 平成23年12月7日～平成23年12月22日	7	
		「EG441Y」	45L-040848～45L-040856 平成23年12月7日～平成23年12月20日	9	
		「EG445Y」	45L-030861～45L-030869 平成23年12月8日～平成24年1月5日	9	
			45L-300161～45L-300177 平成23年12月8日～平成23年12月22日	17	
	EDM-C34D	「AE330」	C34D-100519～C34D-100544 平成23年12月15日～平成24年1月17日	26	
		「AE334」	C21K-200237～C21K-200244 平成23年12月16日～平成24年1月10日	8	
	EDM-C39	「AE439」	C39-400523～C39-400531 平成23年12月20日～平成24年1月18日	9	
	EDM-C45F	「AE445」	C45F-500092～C45F-500106 平成23年12月15日～平成24年1月11日	14	
(計10型式)	(計22車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年12月6日～平成24年1月18日	(計437台)		

備考：本届出は、平成24年7月13日付け「届出番号2970」のリコール届出と同様の不具合であるが、対象範囲の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加して届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。