

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL. 03-5253-8111 内線42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成25年12月25日

リコール届出番号	3284	リコール開始日	平成25年12月25日
届出者の氏名または名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二		
	問い合わせ先 : 品質保証本部 03-5561-2686		
不具合品の部位(部品名)	原動機(燃料噴射装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の燃料噴射ポンプにおいて、デリベリホルダ内部のデリベリガイドの熱処理が不適切なため、シール部に初期亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該初期亀裂が進展し燃料漏れが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、良品のデリベリガイドを組込んだ燃料噴射ポンプと交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	原動機メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車にはステッカ(No.3284)を運転席ハンドル下のコラムカバー左側面に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	EDM-WA106AK	「WA30-6」	KMTWA106C04091355 ~ KMTWA106C04091386 平成23年12月8日 ~ 平成23年12月28日	30	
	EDM-WA107K	「WA40-6」 「WA50-6」	KMTWA107H04061892 ~ KMTWA107P04061901 平成23年12月19日 ~ 平成23年12月21日	2	
	EDM-WA107AK	「WA40-6」 「WA50-6」	KMTWA107H04061875 ~ KMTWA107H04061911 平成23年12月14日 ~ 平成23年12月27日	23	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年12月8日~平成23年12月28日	(計55台)	

(備考) 本届出は、平成24年7月20日付け届出番号「3001」にてリコール届出を行ったものですが、対象車について選定漏れがあったため、リコール対象車の台数を追加し新たに届出するものである。

**【注意事項】**リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。