

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年12月27日

リコール届出番号	3285	リコール開始日	平成26年1月6日
届出者の氏名又は名称	株式会社 やまびこ 問い合わせ先：サービス推進本部 品質保証部 取締役社長 永尾 慶昭 TEL 0428-32-6166 http://www.yamabiko-corp.co.jp/kioritz/		
不具合の部位(部品名)	原動機(燃料噴射装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の燃料噴射ポンプにおいて、デリベリホルダ内部のデリベリガイドの熱処理が不適切なため、シール部に初期亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該初期亀裂が進展し燃料漏れが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、良品のデリベリガイドを組込んだデリベリ仕組みと交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	原動機供給元からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問により通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため特に周知は行わない。 ・改善実施済車には、運転席シリアルナンバーラベル横（車体の内側方向）にリコール届出No.3285のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
共立	EDM-S601A	共立スピードスプレーヤ SSV601F	S601A-1319～S601A-1330 平成24年1月27日～平成24年1月30日	12台	
共立	EDM-S1008A	共立スピードスプレーヤ SSV1008F	S1008A-1275～S1008A-1284 平成24年1月17日～平成24年1月26日	4台	
共立	EDM-S672A	共立スピードスプレーヤ SSV672FS	S672A-1098～S1075A-1103 平成24年1月19日～平成24年1月20日	6台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年1月17日～平成24年1月30日	(計22台)	

備考：本届出は、平成24年7月23日付け届出番号「2973」にてリコール届出を行ったものですが、対象車について選定漏れがあったため、リコール対象車の台数を追加し新たに届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。