

実地調査の報告

1. 実地調査／ヒアリングの報告

1. 実地調査／ヒアリングの報告

9月より各地下街への実地調査を行い、12月16日までに78箇所、全ての地下街の調査を実施した。

(1) 耐震診断・耐震改修の実施状況

78地下街 調査

耐震診断の実施

躯体 37 / 77 **48%** (未回答 1件)

耐震改修の実施

(耐震改修を実施済み) 11 / 37 **30%** (順次改修中 1件含む)

(耐震改修が必要だが、未実施) 4 / 37 **11%**

(一次診断のみで、詳細な診断や改修方針は未検討) 3 / 37 **8%**

(耐震改修は不要) 18 / 37 **49%**

(未回答) 1 / 37 **2%**

ここでの「一次診断」とは、躯体劣化診断は行っているが耐震計算は未実施または耐震改修方法まで未検討など、予備的な診断のみ行っている場合を対象としている。

1. 実地調査／ヒアリングの報告

(2) 点検の実施状況、防災関連の対応状況

防災・消防設備の定期点検

78 / 78 100%

日常現場巡回

78 / 78 100%

防災対応マニュアル(火災、浸水、地震)

78 / 78 100%