

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年 1月28日

リコール届出番号	3295	リコール開始日	平成26年 1月28日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証部 代表取締役社長 藤岡 純 プロダクトサポート室 TEL：082-943-5284		
不具合の部位 (部品名)	動力伝達装置 (油圧ポンプホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行用油圧モーター及び作業装置に作動油を送る油圧ポンプの吸入側パイプに差込まれた油圧ポンプホースにおいて、車両製作時における固定用クリップの締付作業が不適切だったため、当該クリップの締付力が不十分となっているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両使用中にホースが抜けて作動油が漏れることで、作動油不足状態による走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、油圧ポンプの吸入側パイプに差込まれたホースの取付状態及び固定用クリップの締付状態を点検し、不適切なものは修正を行う。また当該ホースの油圧ポンプ側にストッパーを取付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に No.3295 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車のシリアル番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コベルコ	EDR-YE04	「SK125W」	YE04-03002～YE04-03292 平成18年5月19日～平成25年8月29日	248	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年5月19日～平成25年8月29日	(計248台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。