

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年2月20日

リコール届出番号	3310	リコール開始日	平成26年2月21日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トラックの燃料タンクにおいて、燃料タンクバンドを過大な締付けトルクで固定したため、当該タンク内部のバッフル板（燃料液面の揺動を抑止する仕切板）のスポット溶接部に過大な力が加わっているものがある。そのため、車両走行時の振動により、当該溶接部に亀裂が入り、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクバンドを改善品に交換するとともに、ナットを新品にし、ワッシャを追加し、対策の締付け方法にて締付ける。また、燃料タンクのバッフル板溶接部を点検し、スポット溶接部に亀裂が生じているものは、燃料タンクを新品に交換する。		
不具合件数	10 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3310のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PB-NKR81AN PB-NKR81AR PB-NKR81N PB-NKR81R VD-NKR81AN	「エルフ」	NKR81-7023128～NKR81-7067036 平成17年6月30日～平成18年12月8日	8,900	
	PB-NKS81AN PB-NKS81AR PB-NKS81N		NKS81-7001570～NKS81-7003932 平成17年6月30日～平成18年12月8日	312	
	PA-NPR81DR PA-NPR81N PA-NPR81R PB-NPR81AN PB-NPR81AR VD-NPR81AN		NPR81-7011639～NPR81-7031068 平成17年6月30日～平成18年12月8日	18,551	
	PB-NPS81AN PB-NPS81AR PB-NPS81N		NPS81-7000288～NPS81-7000910 平成17年7月2日～平成18年12月8日	607	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	PB-AKR81AN PB-AKR81AR PB-AKR81N PB-AKR81R	「アトラス」	AKR81-7002279～AKR81-7005813 平成17年7月2日～平成18年12月7日	769	
	PB-AKS81AN PB-AKS81AR PB-AKS81N		AKS81-7000183～AKS81-7000373 平成17年8月25日～平成18年11月22日	38	
	PA-APR81DR PA-APR81N PA-APR81R PB-APR81AN PB-APR81AR		APR81-7000832～APR81-7002142 平成17年7月2日～平成18年12月8日	1,307	
	PB-APS81AN PB-APS81AR PB-APS81N		APS81-7000032～APS81-7000076 平成17年7月5日～平成18年11月29日	45	
ニッサン ディーゼル	PB-BKR81AN PB-BKR81AR PB-BKR81N PB-BKR81R	「コンドル」	BKR81-7000433～BKR81-7000950 平成17年7月2日～平成18年12月5日	190	
	PB-BKS81AR PB-BKS81N		BKS81-7000034～BKS81-7000080 平成17年9月8日～平成18年11月25日	13	
	PA-BPR81N PA-BPR81R PB-BPR81AN PB-BPR81AR		BPR81-7000237～BPR81-7000537 平成17年7月2日～平成18年12月8日	301	
	PB-BPS81AN PB-BPS81AR PB-BPS81N		BPS81-7000019～BPS81-7000034 平成17年9月9日～平成18年9月5日	16	
マツダ	PB-LKR81AN PB-LKR81AR PB-LKR81N PB-LKR81R	「タイタン」	LKR81-7002972～LKR81-7007780 平成17年7月2日～平成18年12月7日	655	
	PB-LKS81AN PB-LKS81AR PB-LKS81N		LKS81-7000119～LKS81-7000301 平成17年8月17日～平成18年11月14日	22	
	PA-LPR81DR PA-LPR81N PA-LPR81R PB-LPR81AN PB-LPR81AR		LPR81-7001006～LPR81-7002742 平成17年7月2日～平成18年12月8日	1,666	
	PB-LPS81AN PB-LPS81AR		LPS81-7000027～LPS81-7000061 平成17年7月8日～平成18年11月29日	34	
	(計59型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年6月30日～平成18年12月8日	(計33,426台)	

(備考) 本届出は、調査の結果、平成24年10月25日付け「届出番号3044」のリコール届出と同様の原因であることが判明したため、対策を行うものです。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。