

連絡先: 国土交通省 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号: 03-5253-8111 内線: 42354
 国土交通省 ホームページアドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成26年3月28日

リコール届出番号	3329	リコール開始日	平成26年3月28日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 執行役社長 辻本 雄一	問合せ先: 株式会社日立建機カミーノ 品質保証センタ Tel : 0237-48-2640	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(操作伝達用ケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロード・ローラの前后进操作用の伝達ケーブルを保持するブラケットの形状が不適切なため、振動による応力によってブラケット又はブラケットを固定しているボルトが破損する可能性がある。 これらが破損すると伝達ケーブルの保持が解かれ、前后进操作の伝達が正常に行われなくなり、最悪の場合、運転者の意図しない発進または停止をするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前后进操作用の伝達ケーブルを保持するブラケットおよびその取付けボルトを対策品に交換する。		
不具合件数	20件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 直接電話、またはダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、計器盤左側面にステッカー(No.3329)を貼る。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
日立	-	「ZC35C」	HCMTCAA0A00033101~HCMTCAA0C00033287 平成22年5月20日~平成24年2月9日	167台	
住友	-	「HW30VWH-3」	W03B3-3118~W03B3-3293 平成22年8月20日~平成24年2月17日	21台	
日立	-	「ZC35T」	HCMTDAA0H00033101~HCMTDAA0C00033117 平成22年7月30日~平成23年10月19日	16台	
住友	-	「HW30VSH-3」	W03S3-3108 平成22年11月30日	1台	
日立	-	「ZC50C」	HCMTCBA0K00033101~HCMTCBA0L00033297 平成22年5月20日~平成24年3月5日	171台	
住友	-	「HW41VWH-3」	W04B3-3118~W04B3-3291 平成22年8月17日~平成24年1月12日	26台	
日立	-	「ZC50T」	HCMTDBA0C00033101~HCMTDBA0P00033109 平成22年9月8日~平成23年9月16日	7台	
(計1型式)	(計7車種)		(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月20日~平成24年3月5日	(計409台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。