

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年 4月10日

リコール届出番号	3341	リコール開始日	平成26年 4月11日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(トランスミッション制御ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機を搭載した路線バスにおいて、自動変速機を制御するユニットの温度に対する耐久性が不足しているため、ユニット内部の素子を固定しているハンダに亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、絶縁状態となり、変速不良をおこし、最悪の場合、低速時においてタイヤがロックしたり、エンジンが再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッション制御ユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	21件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3341のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	PDG-KV234L2	「日野ブルーリボンII」	KV234L2-7000434~KV234L2-7000531 平成21年12月10日~平成22年 7月30日	9		
	PDG-KV234L2			75		
	LKG-KV234L3		KV234L3-7000006~KV234L3-7000366 平成23年 1月12日~平成25年11月26日	71		
	QDG-KV234L3			136		
	QKG-KV234L3		KV234N2-7000339~KV234N2-7000663 平成21年 4月16日~平成22年 7月30日	4		
	QKG-KV234L3			27		
	PDG-KV234N2		KV234N3-7000023~KV234N3-7000562 平成22年11月12日~平成26年 1月15日	(製作期間の全体の範囲) 平成21年 4月16日~平成26年 1月15日		(計 322 台)
	PDG-KV234N2					
	LDG-KV234N3		KV234Q2-7000149~KV234Q2-7000174 平成21年 8月26日~平成22年 2月12日			
	LKG-KV234N3					
LKG-KV234N3	KV234Q3-7000031~KV234Q3-7000161 平成23年 5月10日~平成25年11月 6日					
QKG-KV234N3						
QKG-KV234N3	(計 17 型式)	(計 1 車種)				
QKG-KV234Q2						
LKG-KV234Q3						
QKG-KV234Q3						
QKG-KV234Q3						
QKG-KV234Q3						

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。