

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 5 月 27 日

リコール届出番号	外-2036	リコール開始日	平成 26 年 5 月 28 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 アラン・ハリス		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナルセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437 </div>
不具合の部位(部品名)	原動機 (サイドスタンドスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドスタンドスイッチの成形が不適切なため、防水性が不足しており、当該スイッチ内部に水が浸入することがある。そのため、当該スイッチ内部のショートによる誤作動が発生し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、良品のサイドスタンドスイッチに交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-2036 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	C600S	「BMW C600S」	WB1013103DZZ50039 ～ WB1013100EZZ52462 平成24年11月28日 ～ 平成25年9月18日	225 台	
BMW	C650GT	「BMW C650GT」	WB1013307DZZ69321 ～ WB1013306EZZ72423 平成24年11月29日 ～ 平成25年9月18日	306 台	
BMW	F700GS	「BMW F700GS」	WB10B0108DZZ79032 ～ WB10B0100EZZ84260 平成24年12月3日 ～ 平成25年9月17日	189 台	
BMW	F800GT	「BMW F800GT」	WB10B0300DZ045735 ～ WB10B0300EZ050242 平成24年11月28日 ～ 平成25年9月17日	180 台	
BMW	F800GS	「BMW F800GS」	WB10B020XDZ004174 ～ WB10B0209DZ007969 平成24年12月3日 ～ 平成25年5月28日	41 台	
BMW	F800GS-A	「BMW F800GS-A」	WB10B0507EZ300167 ～ WB10B0506EZ300614 平成25年3月14日 ～ 平成25年4月16日	68 台	

BMW	EBL-R12NA	「BMW R1200GS」	WB10A0103EZ128566 ～ WB10A0105EZ131324 平成25年8月21日 ～ 平成25年9月19日	63 台	
BMW	EBL-R12JA	「BMW R1200R」	WB1040004DZY83281 ～ WB1040009EZY86386 平成24年12月20日 ～ 平成25年9月19日	194 台	
	(8 型式)	(8 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年11月28日 ～ 平成25年9月19日	(計 1,266 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。