

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 5 月 29 日

リコール届出番号	外-2038	リコール開始日	平成 26 年 5 月 29 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 アラン・ハリス 製造国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	リアドアロック		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアドアロック機構において、車室内からドアラッチを解除するレバーの成形が不適切なため、チャイルドセーフティロック作動時に車室内からドアを開けようとする、チャイルドセーフティロックが解除されることがある。そのため、最悪の場合、リアドアが開くおそれがある。 (注) チャイルドセーフティロック: 後席に子供を乗せた際、走行中に子供がドアを開けて転落することを防ぐための機構		
改善措置の内容	左右両側のリアドアロック機構の部品番号と生産時期を確認し、不具合品の場合は、良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2038 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-KR30	「BMW X5 xDrive 35i」	WBAKR020X00C45934 ~ WBAKR020100C46194 平成 25 年 12 月 11 日 ~ 平成 26 年 2 月 6 日	62	
	LDA-KS30	「BMW X5 xDrive 35d」	WBAKS420100G63259 ~ WBAKS420100G63973 平成 25 年 12 月 11 日 ~ 平成 26 年 1 月 21 日	75	
			WBAKS420200J40510 ~ WBAKS420300J41326 平成 26 年 1 月 22 日 ~ 平成 26 年 2 月 28 日	62	
			WBAKS420700G63492 ~ WBAKS420900G63946 平成 26 年 1 月 2 日 ~ 平成 26 年 1 月 17 日	21	
	LDA-KS30S		WBAKS420700J40504 ~ WBAKS420400J41321 平成 26 年 1 月 22 日 ~ 平成 26 年 2 月 28 日	18	
CBA-KR44	「BMW X5 xDrive 50i」	WBAKR620300C08842 ~ WBAKR620000C08880 平成 26 年 1 月 11 日 ~ 平成 26 年 2 月 7 日	5		
4 型式	3 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 12 月 11 日 ~ 平成 26 年 2 月 28 日	(計 243 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。