

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレスhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年6月26日

リコール届出番号	外-2057	リコール開始日	平成26年6月26日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位 (部品名)	シートベルト		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因	運転者席及び助手席のシートベルトにおいて、乗降するたびにシート ベルトスリーブに繰り返し負荷がかかることで内部のケーブルが破断 することがある。その状態で事故が発生した場合、シートベルトが適 切に作動せず、被害が拡大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席及び助手席のシートベルトスリーブの状態を点検し 次の対策をする。 ①スリーブに破損がある場合は、シートベルトテンショナーを新品に 交換した上、スリーブを除去し改善キットを取り付ける。 ②スリーブに破損がない場合は、スリーブを除去し改善キットを取り 付ける。		
不 具 合 件 数	国内 0 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動 車分解整備事業者に周 知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー 付近に、外-2057 ステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備 考
シボレー	不明	「トラバース」	1GNEV33D69S100443 ~ 1GNKV9ED3BJ189886 輸入期間不明	98	三井物産オ ートモーテ ィブ(株)輸 入販売車両
		(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 不明	(計98台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。