

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年7月10日

| | | | |
|--|---|---------|------------|
| リコール届出番号 | 外-2067 | リコール開始日 | 平成26年7月10日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 | | |
| | 製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GM7リーダイヤル TEL 0120-711-276 | | |
| 不具合の部位 (部品名) | リヤサスペンション | | |
| 基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因 | リヤショックアブソーバーにおいて、取付部分の溶接が不適切なため、 当該部分が破損するものがある。 そのため、異音が発生して走行安定性に支障をきたすおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、左右リヤショックアブソーバーを良品に交換する。 | | |
| 不 具 合 件 数 | 国内 0 件 | 事故の有無 | なし |
| 発 見 の 動 機 | 海外からの不具合情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周 知させるための措置 | 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：対象ユーザーを把握しているため日整連発行 の機関誌には掲載しない。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー 付近に、外-2067 ステッカーを貼付する。 | | |

| 車 名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期 間 | リコール 対象車の 台数 | 備 考 |
|------|--------|---------|---|--------------------|-----|
| シボレー | 不明 | 「コルベット」 | 1G1Y92D7XE5116613 ~ 1G1Y92D75E5118060 平成26年4月21日 ~ 平成26年5月19日 | 13 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成26年4月21日 ~ 平成26年5月19日 | (計13台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。