

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年8月1日

リコール届出番号	3410	リコール開始日	平成26年8月2日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役社長 木村 典之 〔 問い合わせ先：品質統括部 TEL：089-956-9819 〕		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（ステアリングレバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車のかじ取り装置において、ステアリングレバーの位置を検出するマイクロスイッチの調整が不適切なものがある。そのため、ステアリングレバーを操作しても、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングレバーの位置を検出するマイクロスイッチを再調整する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO. 3410のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	HC14D	「HN211」	C14D-50013～C14D-50477 平成25年10月1日～平成26年6月11日	224	
		「HN214」	C14D-70011～C14D-70346 平成25年10月1日～平成26年6月14日	126	
キセキ	HC19A	「HN217」	C19A-50014～C19A-50498 平成25年10月1日～平成26年6月17日	188	
		「HN319」	C19A-70018～C19A-70239 平成25年11月21日～平成26年5月21日	80	
	(計2型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月1日～平成26年6月17日	(計618台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。