

連絡先 : 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
--

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年8月21日

リコール届出番号	外-2078	リコール開始日	平成26年8月22日
届出者の氏名又は名称	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : ダイムラーAG メルセデス・ベンツ日本株式会社 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル 代表取締役 上野 金太郎 TEL : 0120-086-880 ホームページ : http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html		
不具合の部位(部品名)	乗員保護装置(助手席エアバッグ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席エアバッグにおいて、構成部品の製造が不適切なものがある。そのため、衝突時にエアバッグが展開した際に構成部品がエアバッグハウジングから外れ、最悪の場合、外れた構成部品が乗員に当たるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席エアバッグを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 確実に使用者を特定できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・対策実施車両 : 対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-2078 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	RBA-231457	「SL350」	WDD2314572F028704～WDD2314572F028811 平成26年5月8日～平成26年5月21日	3	右ハンドル
			WDD2314571F028611～WDD2314571F028830 平成26年5月21日	2	左ハンドル
	CBA-172448	「SLK200」	WDD1724482F092058～WDD1724482F092720 平成26年5月8日～平成26年5月21日	3	右ハンドル
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年5月8日～平成26年5月21日	(計8台)	

(備考)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。