

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42353
アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年8月28日

リコール届出番号	外-2079	リコール開始日	平成26年9月1日
届出者の氏名又は名称	ジャパンオートプレス株式会社 代表取締役 福田時夫 〔 製作国：韓国 製作者名：KR Motors Co., Ltd. 〕 問い合わせ先：ヒョースンモーター・ジャパン 03-6659-5921		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（ドライブチェーン）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドライブチェーンにおいて、ピンの製造が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、ピンが折れてドライブチェーンが切れることで、駆動力が伝達できなくなって走行不能となり、最悪の場合、転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、良品のドライブチェーンと交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール、電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ての使用者に確実に連絡できるので、日整連発行の機関紙には掲載しない。 ・改善実施済車：フレームのステアリングヘッド部（車台番号打刻付近）にステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
HYOSUNG	GV250	「GV250」	KM4MJ56A4C1102201～KM4MJ56A0C1102440 平成24年3月30日～平成24年5月2日	240台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年3月30日～平成24年5月2日	(計240台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。